Kunden-Information





Liebe Kunden!

Wir haben bei Ihnen Glas mit unserer hochwertigen Tracon® Folie beschichtet. Die Spezialflüssigkeit, mit der wir die Folie aufgebracht haben, ist zum größten Teil herausgerakelt worden. Die verbliebene Restflüssigkeit unterliegt nun dem Verdunstungsprozess, der – je nach Witterungsbedingungen – bis zu acht Wochen andauern kann.

Während dieser Zeit entstehen Blasen, die direkt nach der Montage noch nicht zu sehen waren. Nach Abschluss des kompletten Verdunstungsprozesses schwinden diese Blasen.

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise bezüglich der Pflege.

Sie haben ein ganz spezielles Anliegen? Kontaktieren Sie uns!



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Mit Erscheinen einer Neuauflage verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Stand 1 | 16

Pflegeanleitung



Die von ALTINI bei Ihnen montierten Folien verfügen über kratzunempfindliche Oberflächen. Dennoch ist eine sorgfältige Behandlung bei der Reinigung empfehlenswert. Folienbeschichtete Glasscheiben sollten mit Wasser und milden Reinigungsmitteln oder Seifenlauge gereinigt werden. Benutzen Sie einen Schwamm oder ein weiches Tuch. Zum Trocknen eignen sich Fensterleder oder Abzieher.

Damit die Folie nicht durch Schmutzpartikel zerkratzt wird, achten Sie bitte darauf, dass Sie für die Innenseite der Scheiben nicht das gleiche Wasser benutzen, dass Sie bereits für die Außenseite verwendet haben.

Hartnäckige Flecken sollten eingeweicht werden oder können, wie z. B. Fett oder Farbe durch leichtes Reiben mit einem in Petroleum oder Alkohol getränkten Wattebausch entfernt werden. Bitte reinigen Sie das Fenster anschließend nochmals mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel.

Reinigungsmittel dürfen folgend aufgeführte Inhaltsstoffe enthalten:

~	Äthylalkohol	/	Butanol
/	Butyl-Cellosolve	/	Freon
/	Heptan	/	Hexan
/	Isopropylakohol (45 %)	/	Isobuthylalkohol
/	Methylalkohol	/	Terpentinersatz
/	Petroleumäther (Siedepkt. 6	65°C)	

Falls Sie spezielle Reinigungsmittel verwenden, testen Sie diese bitte an einer unauffälligen Stelle.

Bitte verwenden Sie niemals:

- X scheuernde, kratzende Reinigungsmittel
- x stark alkalische Reinigungsmittel
- X Benzol
- X bleihaltiges Benzin
- X Rasierklingen, Schaber oder andere spitze und scharfe Werkzeuge
- **X** Aceton
- X Tetrachlorkohlenstoff

Hinweis: Die Endhaftung der Folie ist – je nach Witterungsverhältnissen – nach 8 Wochen erreicht. Reinigen und berühren Sie die Folie in dieser Zeit nicht. Montage und Verarbeitung der Folien sind den Herstellerrichtlinien entsprechend ohne Mängel ausgeführt worden. Alle Arten von Bauglas unterliegen bei der Beschichtung den normalen Umständen eines Wohnund Arbeitsbereiches. Ungeachtet der größtmöglichen Sorgfalt unserer Fachleute können geringfügige Staubeinschlüsse aufgrund von Staubablagerungen im Wirkungskreis, Zugluft, Beschaffenheit des Glases nicht verhindert werden.

Optische Beeinträchtigungen wie z. B. kleine Wasserblasen verschwinden innerhalb dieser Zeit vollständig. Sie diffundieren zeitlich abhängig von der Umgebungstemperatur. Falls es längerfristig zu einer optischen Beeinträchtigung kommt, kontaktieren Sie uns bitte!